

Anexo: Encuestas realizadas

A continuación, presentamos muestra de las encuestas realizadas por SEPyc y la Dirección de Educación. Inmediatamente después presentamos nuestra investigación.



Dirección General de Servicios Administrativos
Dirección de Infraestructura Educativa
Departamento de Inversión y Seguimiento
"DIAGNOSTICO DE ESPACIOS EDUCATIVOS"
2011

HOJA 1

I.- DATOS DEL EDIFICIO

ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA NO. 13	ZONA ESC: 01	TURNO: MATUTINO				
LOCALIDAD: EJIDO MOCHIS	ANO DE FUNDACION: 1975	MUNICIPIO: AHOME				
CLAVE T. MATUTINO	25DST0013V	J. SECTOR	AGUA	LUZ	DRENAJE	
CLAVE T. VESPERTINO	25		X	X	X	
QUE TIPO DE CORRIENTE TIENE	110 VOLTS	X	220 VOLTS	X	TRIFASICA	X
TIENE MEDIDOR DE C.F.E. ¿Cuántos?	1					
(EL MEDIDOR CONSTA DE 2 LETRAS Y 4 NUMEROS)		NUMERO DE MEDIDOR	OV552A			
¿TIENE SUB-ESTACION ELECTRICA?	SI	SI	X	NO		

II.- DATOS ESTADISTICOS

DESCRIPCION	1°	2°	3°	4°	5°	6°	TOTAL
ALUMNOS	238	212	202				652
GRUPOS	6	5	5				16
MAESTROS	11	9	10				30

DIRECTOR CON GRUPO....

DIRECTOR SIN GRUPO

NUMERO DE TEL. 6688134947

III.- INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION	ESTADO FISICO			TOTAL
	BUENO	REGULAR	MALO	
AULA DIDACTICA	15			15
AULA TEJAVAN			1	1
AULA COCINA				
AULA USO MULTIPLE				
DIRECCION		1		1
ADMINISTRACION		1		1
SERVICIO SANITARIO		2		2
LETRINA				
LABORATORIO			1	1
LAB-TALLER				
TALLER DE APICULTURA			1	1
TALLER DE CARPINTERIA			1	1
TALLER DE C. I. A.			1	1
TALLER DE				
TALLER DE				
TALLE DE				
CANCHA MULTIPLE			1	1
PLAZA CIVICA		1		1
TECHUMBRE METALICA	1			1

DEFICIT O NECESIDAD
1
1
1
1
1
1
1

IV.- MOBILIARIO

DESCRIPCION	ESTADO FISICO			TOTAL
	BUENO	REGULAR	MALO	
PUPIRE O BUTACA		100	200	300
MESABANCO BINARIO				
MESA BINARIA SEC	45	50	50	145
SILLA BINARIA SEC	200	75	20	295
MESA TRAP I PRIMARIA				
SILLA TRAP I PRIMARIA				
MESA YTAP II PRIMARIA				
SILLA TRAP II PRIMARIA				
PIZARRON O PINTARRON		5	10	15
MESA DE PREESCOLAR				
SILLA DE PREESCOLAR				
MESA MAESTRO			15	15
SILLA MAESTRO			16	16
ESCRITORIO			16	16
ARCHIVERO		4	4	8

DEFICIT O NECESIDAD
200
100
95
15
15
16
16
8

NOTA: DEBERA CONSIDERAR COMO REGULAR ELEMENTO U OBJETO EN USO

**DEFICIENCIAS QUE PRESENTAN LOS SERVICIOS SANITARIOS (exclusivamente)
EN LA INST. HIDRAULICA Y SANIT.**

HOJA 2

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Fugas en muebles (wc, lav)	pieza	5	
Herrajes inservibles	pieza	18	
Mueble Roto (wc)	pieza		
Mueble Roto (lavabo)	pieza	3	
Mueble Roto (migratorio)	pieza	2	
Llaves sin funcionar	pieza		
Tubería tapada	m.l	3	
Fuga de tinaco	pieza		
Flata de flotador en tinaco	pieza		
Tinaco dañado	pieza	2	
Alimentación gral.	m.l		
Descarga a fosa séptica	m.l	2	LAS FOSAS SEPTICA SON UN GRAVE PROBLEMA, NO EXISTE DRENA-
Descarga a colector mpal.	m.l		JE PARA AREA ADMINISTRATIVA Y TALLERES.

EN LA INST. ELECTRICA

Gabinete de 30 X 30	pieza		
Lampara de 30 w	pieza		
Foco incandescente	pieza		
Socket	pieza		
Contactos sin funcionar	pieza		
Apagadores sin funcionar	pieza		
Alimentación gral.	lote		

EN ALBAÑILERIA

Pintura gral en muros y losa	m2	300	
Pintura gral de esmalte	m2	400	
Impermeabilización	m2	1200	
Puerta dañada	pieza	12	
Mampara dañada	pieza	X	
Aplanados (enjarres)	m2	X	
Pisos agrietados	m2	400	
Reposición de losas	m2	100	

DEFICIENCIAS EN AULAS Y RESTO DEL EDIFICIO (sin considerar los servicios sanitarios)EN ALBAÑILERIA

Pintura gral en muros y losa	m2	300	
Pintura gral de esmalte	m2	400	
Impermeabilización	m2	1200	
Puerta dañada	pieza		LA CANCHA DEPORTIVA, NO ESTA EN CONDICIONES.
Aplanados (enjarres)	m2	100	
Pisos agrietados	m2	180	
Reposición de losas	m2	18	
Registros	pieza	12	

EN CANCELERIA

Vidrio tapiz	m2	40	
Celosía de aluminio	ml		
Ventanería de perfil	m2		
Protección cuadrado de 1/2"	m2	450	

EN INST. ELECTRICA

Gabinete de 2X74	pieza	X	
Balastro de 74 w	pieza	30	
Lampara de 74 w	pieza	30	
Gabinete de 2X39	pieza	X	
Balastro de 39w	pieza	20	
Gabinete de 30 X 30	pieza	30	
Lampara de 30 w	pieza	X	
Foco incandescente	pieza	20	
Socket	pieza	50	
Contactos sin funcionar	pieza	40	
Apagadores sin funcionar	pieza	20	
Alimentación gral.	lote	20	
Centro de carga	pieza	1	
Pastillas de 1 polo	pieza	1	
Pastillas de 2 polos	pieza		
Subestación eléctrica	pieza		

NOTA: DEBERA ESCRIBIR SOLO EN DONDE HAYA DEFICIENCIAS

DEFICIENCIAS EN OBRA EXTERIOR (plaza cívica, canchas múltiples, cerco perimetral, etc)

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Piso agrietado	m2	200	LA CANCHA DEPORTIVA BASQUET BOL SE ENCUENTRA DETERIORADA
Malla ciclónica	ml	250	SIENDO DE ALTO RIESGO EL TRABAJO DEPORTIVO EN ELLA.
Tubo galvanizado de 2"	ml	90	
Muro de tabique o block	m2	220	
Techumbre metálica	pieza		

NOTA. DEBERA ESCRIBIR SOLO DONDE HAYA DEFICIENCIAS

ANEXAR PLANO DE LA ESCUELA SI NO CUENTA CON ESTE ELABORAR CROQUIS EN LA CUADRICULA SIG. SIN ESCALA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DESCENTRALIZADA
DEL ESTADO DE SINALOA
C. SEC. TEC. No. 13
CALLE: 250ST0013V
EJIDO MOCHIS,
MOMÉ, SINALOA

RESPONSABLE DEL LLENADO

Rosa R. Valdez Iriarte
PROFRA: ROSA R. VALDEZ IRIARTE
DIRECTORA DE LA ESCUELA




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN
SECUNDARIAS TÉCNICAS ZONA 0
CALLE: 28FZT0001-Y
LOS MOCHIS, SINALOA

Vo. Bo.

Jose Manuel Corpus Molina
C. JOSE MANUEL CORPUS MOLINA
SUPERVISOR ESCOLAR

ANEXAR PLANO DE LA ESCUELA SI NO SE CUENTA CON ESTE, ELABORAR CROQUIS EN LA CUADRICULA SIGUIENTE SIN ESCALA.



RECOMENDACION

SR, (A) DIRECTOR (A) ES IMPORTANTE QUE DICHO DOCUMENTO SEA LLENADO CON DATOS REALES, YA QUE EL DIAGNOSTICO SIRVE PARA TOMAR DESIQUIONES DE CUALQUIER TIPO (apoyo con materiales de construcción o mobiliario, tambien para que sea incluido en algún programa de construcción o rehabilitación) ADEMÁS NOS PERMITE CONOCER EL DEFICIT GENERAL EN EL ESTADO

RESPONSABLE DEL LLENADO

[Signature]
 DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 SEC. IEC. No. 13
 CALLE: 250500134
 EJIDO MOCHIS,
 4. SE. SINALOA



Vo. Bo

[Signature]
 SUPERVISOR ESCOLAR
 SUPERVISION DE EDUCACION
 SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 0
 Calle: 25FZ70001-Y
 LOS MOCHIS, SINALOA



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

HOJA ADICIONAL

FECHA: 01 / 02 / 2011

NOMBRE DE LA ESCUELA: JARDIN DE NIÑOS ESTANCIA INFANTIL No.90 CLAVE: 25NJNI0001V

UBICACIÓN: CARRETERA A AHOME Y H. COLEGIO MILITAR S/N INF. ARBOLEDAS LOS MOCHIS

C. ELECTRÓNICO: estancia90@hotmail TELEFONO: (668) 8131323 ZONA ESC.: 010

NOMBRE DEL DIRECTOR: MARIA TERESA ROJAS GAXIOLA TEL CEL: () 6681700957

Gracias por proporcionarnos esta valiosa información:

1.- ¿Tiene conformado el Consejo Escolar de Participación Social? SI NO

Si su respuesta fue afirmativa, ¿se encuentra funcionando? SI NO

Nombre del (la) presidente (a): MARIA TERESA ROJAS GAXIOLA

¿Qué porcentaje de Padres de Familia colaboran en el? 80%

2.- ¿Tiene conformada la Sociedad de Padres de Familia? SI NO

Si su respuesta fue afirmativa, ¿se encuentra funcionando? SI NO

Nombre del (la) presidente (a): OLIVIA ARMENTA GAMEZ

3.- ¿Funciona la biblioteca escolar? SI NO

¿POR QUÉ NO? AUN ESTA EN PROYECTO GENERAL, FUNCIONA EN CADA SALA DE PREESCOLAR.

4.- RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENLACE:

6.- ¿Qué problemas de tipo social tienen?

POBREZA DROGADICCIÓN VANDALISMO ROBO EMBARAZOS DE ADOLECENTES

OTROS: CRISTALAZOS EN LOS CARROS DEL PERSONAL O PADRES DE FAMILIA

7.- Marque los siguientes programas en los que está inscrita su escuela:

PEC ESC. SALUDABLE ESC. SEGURA

INGLÉS ESC. ECOLÓGICA ESC. TIEMPO COMPLETO

8.- ¿Cuenta con algún niño con necesidades especiales? SI NO

¿CUÁNTOS? _____ ¿DE QUÉ TIPO? _____

9.- ¿Cuenta con niños genio? SI NO ¿CUÁNTOS? _____

10.- Cuenta con niños con desempeño extraordinario en:

- Matemáticas: SI NO ¿CUÁNTOS? _____

- Lenguaje: SI NO ¿CUÁNTOS? _____

- Deporte: SI NO ¿CUÁNTOS? _____

¿En qué deporte y cuántos de cada uno?

- Artísticas: SI NO

¿En qué disciplina y cuántos?

11.- ¿Su escuela se inunda cuando llueve? SI NO

PARCIALMENTE COMPLETAMENTE

12.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES:



JARDÍN DE NIÑOS MATUTINO
ESTANCIA PARA EL BIENESTAR Y
DESARROLLO INFANTIL # 90
CLAVE 25N0001U
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA
ZONA ESCOLAR 010

FIRMA DEL DIRECTOR MARIA TERESA ROJAS GAXIOLA